



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 1:00:18 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Vincenzo Rivetti 505, em frente ao minha casa minha vida

Localidade:

Carangola

GPS

Área analisada:

Lat: -22.454994 Lon: -43.164853



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,838

N_m

7,515,654

Descrição:

Motivo:

Deslizamento em corte de estrada de aproximadamente 5 metros de altura com atingimento e fechamento temporário da via. OBS: referente aos ID 850;781;521

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz

Foto2



Descrição da foto2

Via que foi atingida pela ocorrência

Código do registro:

82_Carangola_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_