



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 2:23:18 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Alexandre Fleming 14

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.537518 Lon: -43.186927



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,455

N_m

7,506,544

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, local com presença de encosta porém sem indícios de instabilidade.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foto do imóvel proximo ao talude.

Foto2



Descrição da foto2

Encosta em visada lateral

Código do registro:

830_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_