



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 3:08:48 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Vila Pedro José Stulpem 41

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.537888 Lon: -43.191128



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,022

N_m

7,506,508

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, 3 pontos de ocorrencia sem indícios ou ocorrencia de movimentos de massa aparentes.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Faixa dos pontos de ocorrencia

Código do registro:

833_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_