



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

**FICHA DE CAMPO**

data\_inicio

**Jul 11, 2024, 3:23:48 PM**

Palavra Chave:

**04497814025**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Dimitri Tallemberg Soares**

Técnico 2:

**Isabella Robert Rodrigues**

Equipe:

**Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;**

Informações de localização:

Endereço:

**Servidão silvio cardoso rodovalho 244**

Localidade:

**São Sebastião**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.536585 Lon: -43.189813



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**686,159**

N\_m

**7,506,651**

Descrição:

Motivo:

**Origem, mapeamento. Motivo, ocorrencia relacionado a processo adjacente.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Faixa do imóvel.**

Código do registro:

**835\_São Sebastião\_Dimitri Tallemberg Soares\_Isabella Robert Rodrigues\_**