



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 3:36:03 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua São Sebastião 525, bloco 13

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.535463 Lon: -43.19153



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,984

N_m

7,506,777

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, ocorrencia relacionada a processo adjacente.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local da ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Visada lateral da ocorrencia.

Código do registro:

837_São Sebastião_Dimitri Tallemborg Soares_Isabella Robert Rodrigues_