



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 4:11:02 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua E

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.535355 Lon: -43.18377



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,783

N_m

7,506,779

Descrição:

Motivo:

Sem acesso aos pontos de ocorrencia

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Entrada sem acesso. Morador ausente no momento da vistoria

Código do registro:

838_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_