



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 4:14:33 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua E 12

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.53511 Lon: -43.183746



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,785

N_m

7,506,807

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, não foram observadas feições de instabilidade ou indícios de movimentos de massa aparente.

Fotos:

Foto1



11/07/24 16:16:47 Coord: 23K 686785E 7506807N

Descrição da foto1

Local do acesso

Código do registro:

839_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_