



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 11:30:55 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Localidade:

Espirito Santo

GPS

Área analisada:

Lat: -22.526107 Lon: -43.216365



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,442

N_m

7,507,844

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, não foram identificadas evidencias ou feições de movimentos de massa

Fotos:

Foto1



08/05/24 11:33:58 Coord: 23K 683442E 7507844N

Descrição da foto1

Local sem evidencias de deslizamentos e grade colocada para evitar acúmulo de lixo.

Código do registro:

83_Espirito Santo_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_