



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 9:15:50 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr Joaquim Moreira


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.5074 Lon: -43.17242



E_m

687,988

N_m

7,509,861

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ocorrencia relacionada as chuvas de 2022. Obra de contenção realizada no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Obra realizada

Código do registro:

840_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_