



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 9:36:39 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua da Imperatriz, 99


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.508572 Lon: -43.176379



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,579

N_m

7,509,736

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto longe de encosta natural e/ou de corte. Área de inundação

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto da ocorrencia

Foto2



Descrição da foto2

Área plana

Código do registro:

842_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_