



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 10:34:17 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Santos Dumont, 100

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.508884 Lon: -43.168168



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,424

N_m

7,509,691

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: deslizamento de 2022 em área externa de posto de saúde com distancia de 5 m das edificações

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área afetada em 2022 já com obra

Código do registro:

845_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_