



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 10:51:14 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Benjamin Constant, 213

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.507438 Lon: -43.167807



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,463

N_m

7,509,851

Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: ponto de defesa civil sem registro de ocorrencia de processo geologico observado.
Universidade Católica de Petropolis**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Area da ocorrencia

Foto2



Descrição da foto2

Area da ocorrencia

Código do registro:

846_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_