



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 1:40:18 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Lopes de Castro

Localidade:

Lopes de Castro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524858 Lon: -43.198528



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,279

N_m

7,507,960

Descrição:

Motivo:

Nao obtivemos acesso a residencia que se encontrava fechada e com cachorros soltos

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada ponto visitado

Código do registro:

847_Lopes de Castro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_