



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 12:07:26 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Costa Rica ao lado do número 73


Localidade:

Espirito Santo

GPS

Área analisada:

Lat: -22.52687 Lon: -43.216001



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,479

N_m

7,507,759

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem evidencias ou indícios de ocorrencias de movimentos de massa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Depósito de banheiros químicos, sem sinais ou evidencias de movimentos de massa.

Código do registro:

84_Espirito Santo _Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_