



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 10:10:06 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Oswero Vilaça 662A


Localidade:

Alto da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531415 Lon: -43.169791



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,226

N_m

7,507,198


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ausencia de responsáveis no local, inviabilizando acesso para avaliação do terreno.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachadas dos imóveis inacessíveis. Destaca-se talude verticalizado nos fundos das edificações à distancia nula.

Código do registro:

850_Alto da Serra_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_