



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 3:07:32 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua dos Ferroviários, Servidão Edmundo Marcolino, n 26


Localidade:

Alto da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530994 Lon: -43.170801



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,123

N_m

7,507,246


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Trecho correspondente a aglomerado de pontos onde não foram encontradas feições de instabilidade. Segundo relatos, não há histórico de deslizamento apesar das casas estarem interditadas.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada representativa da área onde não foram observadas feições de instabilidade.

Código do registro:

851_Alto da Serra_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_