



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 10:57:44 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua dos Ferroviários, n 21


Localidade:

Alto da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530847 Lon: -43.171023



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,100

N_m

7,507,263

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foi observada nenhuma ocorrencia ou feições de instabilidade neste trecho.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada representativa da área analisada.

Código do registro:

852_Alto da Serra_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_