



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 11:42:17 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Oswero Vilaça n 1, esquina com a Rua Lopes Trovão


Localidade:

Alto da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531064 Lon: -43.172483



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,950

N_m

7,507,240

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Ponto com execução de intervenção geotécnica em área adjacente à via pública, sem edificações próximas.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada de ponto com intervenção geotécnica adjacente à via pública.

Código do registro:

853_Alto da Serra_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_