



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 10:12:30 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Raul Veiga, 188

Localidade:

Dr Thouzet

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531481 Lon: -43.204359



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,670

N_m

7,507,234

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: segundo a moradora, não houve movimento de massa no local. Ela relatou somente mobilização do material no talude localizado no terreno desocupado do vizinho.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal onde estão localizados os pontos de ocorrencia.

Código do registro:

857_Dr Thouzet_Ariadne Senna Azaro_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_