



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 10:22:11 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Raul Veiga s/n

Localidade:

Dr Thouzet

GPS

Área analisada:

Lat: -22.5321 Lon: -43.204974



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,606

N_m

7,507,166

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não foram encontrados indícios de risco geológico, proximo a residencias.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

858_Dr Thouzet_Ariadne Senna Azaro_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_