



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 2:43:10 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Professora Angelica Lopes de Castro 287

Localidade:

Doutor Thouzet

GPS

Área analisada:

Lat: -22.528139 Lon: -43.198782



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,248

N_m

7,507,597

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não foram encontrados indícios de risco geológico. Área com dois pontos de ocorrência relacionados aos polígonos de mapeamento próximos.

Fotos:

Foto1



11/07/24 14:45:37 Coord: 23K 685212E 7507630N

Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

863_Doutor Thouzet_Ariadne Senna Azaro_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_