



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 2:51:49 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Doutor Eugenio Barcellos, 240

Localidade:

Dr Thouzet

GPS

Área analisada:

Lat: -22.52792 Lon: -43.200612



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,060

N_m

7,507,624

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: pontos sem processo geológico observado no local. Morador relatou o movimento de massa na drenagem natural, ao lado, onde foi mapeado.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local dos pontos de ocorrencia.

Código do registro:

864_Dr Thouzet_Ariadne Senna Azaro_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_