



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 3:47:22 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Paulino Afonso 178


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.507693 Lon: -43.190433



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,134

N_m

7,509,851

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não foram encontrados indícios de risco geológico. Área com tres pontos de ocorrencia relacionados aos poligonos de mapeamento proximos.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

867_Centro_Ariadne Senna Azaro_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_