



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 2:27:28 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Espírito Santo 36

Localidade:

Espírito Santo

GPS

Área analisada:

Lat: -22.525308 Lon: -43.220713



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,996

N_m

7,507,938

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, local sem evidencias de movimentos de massa e ocorrencias.

Fotos:

Foto1



08/05/24 14:28:41 Coord: 23K 682998E 7507937N

Descrição da foto1

Local sem indícios de movimentações de massa

Código do registro:

86_Espirito Santo _Dimitri Tallemborg Soares_Isabella Robert Rodrigues_