



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 4:23:57 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Visconde do Bom Retiro, proximo ao 350D

Localidade:

24 de maio

GPS

Área analisada:

Lat: -22.514333 Lon: -43.175064



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,707

N_m

7,509,096

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto sem processo geológico observado no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local do ponto de ocorrencia

Código do registro:

870_24 de maio_Ariadne Senna Azaro_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_