



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 4:00:25 PM

Palavra Chave:

12066408719

Informações gerais:

Técnico 1:

Leonardo Freire Dias

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Leonardo Freire Dias;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Pedro Ivo, em frente ao número 846

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521009 Lon: -43.155902



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,669

N_m

7,508,333

Descrição:

Motivo:

Moradora informou que não há histórico de movimentos gravitacionais de massa no local. Sem indícios de instabilidade visíveis no terreno.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do imóvel.

Código do registro:

875_Morin_Leonardo Freire Dias_Leonardo Freire Dias_