



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 12, 2024, 9:20:04 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Zenobio Pozzato, 14

Localidade:

Chacara Flora

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530477 Lon: -43.177992

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,384

N_m

7,507,312

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: área atingida em 2022 com obra de contenção em bom estado

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Obra de contenção

Código do registro:

880_Chacara Flora_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_