



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 2:48:17 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Talleberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Talleberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Espirito Santo, 925

Localidade:

Espirito Santo

GPS

Área analisada:

Lat: -22.526343 Lon: -43.221772



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,886

N_m

7,507,824

Descrição:

Motivo:

Origem, Mapeamento de Risco, não há evidencias de movimento de massa

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local sem indícios de deslizamento

Código do registro:

88_Espirito Santo_Dimitri Tallemborg Soares_Isabella Robert Rodrigues_