



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 3:22:03 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Pará 520

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.52683 Lon: -43.221557



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,907

N_m

7,507,770

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Sem indícios de movimentos de massa

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local sem evidencias de movimentos de massa.

Código do registro:

89_Quitandinha_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_