



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 30, 2024, 11:05:48 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Francisca Gonçalves da Silva 154


Localidade:

Chácara Flora Alto da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529213 Lon: -43.179734



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,206

N_m

7,507,455

Descrição:

Motivo:

Erosão abaixo de residência vizinha

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista lateral da residência

Foto2



Código do registro:

8_Chácara Flora Alto da Serra_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_