



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 16, 2024, 11:19:19 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Bingen, 336

Localidade:

Bingen

GPS

Área analisada:

Lat: -22.509081 Lon: -43.196327



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,526

N_m

7,509,704

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: obras realizadas em area com cicatriz pequena distante da residencia.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto observado

Foto2



Descrição da foto2

Vista da casa para a encosta

Código do registro:

900_Bingen_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_