

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 16, 2024, 4:46:43 PM

data_inicio

Jul 16, 2024, 2:14:26 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Vila São José, 263

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.509623 Lon: -43.191777



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,994

N_m

7,509,639


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: pontos de ocorrencia de Defesa Civil, de acordo com moradores não houveram ocorrencias deslizamentos na área. Morro baixo sem observação de feições

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área vistoriada

Código do registro:

903_Valparaíso_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_