

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 16, 2024, 4:46:44 PM

data_inicio

Jul 16, 2024, 2:23:35 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Vila Sao Jose, 18

Localidade:

Valparaiso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.509533 Lon: -43.191957



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,975

N_m

7,509,649


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: sem processo geologico observado. Moradores relataram nao ocorrencia de movimentos de massa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada da residencia

Código do registro:

904_Valparaiso_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_