

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 16, 2024, 4:50:40 PM

data_inicio

Jul 16, 2024, 3:20:51 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada João de Deus Rodrigues 290

Localidade:

Pedro do Rio

GPS

Área analisada:

Lat: -22.336768 Lon: -43.130207



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,567

N_m

7,528,702


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foi possível adentrar o local. Foi possível observar nos fundos do imóvel a presença de obra de contenção, apesar de não ser possível aferir sua conservação.

Fotos:

Foto1



16/07/24 15:23:05 Coord: 23K 692566E 7528701N

Descrição da foto1

Faixa do imóvel

Foto2



Descrição da foto2

Vista da contenção aos fundos.

Código do registro:

910_Pedro do Rio_Dimitri Tallemberg Soares_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_