

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 16, 2024, 4:50:45 PM

data_inicio

Jul 16, 2024, 4:14:43 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada João de Deus Rodrigues, 829

Localidade:

Pedro do Rio

GPS

Área analisada:

Lat: -22.34007 Lon: -43.125424



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

693,055

N_m

7,528,330

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: talude de corte com evidencia de mobilização de material diretamente para a via. As residencias encontram-se distantes do local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto de ocorrencia em talude de corte com feições erosivas, raízes de árvores expostas e crista em angulos negativos.

Foto2



Descrição da foto2

Área da casa 833 sem indícios de instabilidade.

Código do registro:

913_Pedro do Rio_Dimitri Tallemborg Soares_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_