



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 3:26:40 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Minas Gerais, It 50 qd 58


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.520928 Lon: -43.213879



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,705

N_m

7,508,414

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Sem ocorrencia

Fotos:

Foto1



Foto1-20240508-182816.jpg

Descrição da foto1

Vista frontal

Código do registro:

93_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_