

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 17, 2024, 5:02:10 PM

data_inicio

Jul 17, 2024, 10:58:13 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Carlota Correa Lima, 59

Localidade:

Quarteirão Ingelheim

GPS

Área analisada:

Lat: -22.502963 Lon: -43.209955



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,132

N_m

7,510,399

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: imóveis de alto padrão afastados da encosta. Nenhum processo geológico observado.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do imovel

Código do registro:

946_Quarteirão Ingelheim_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_