

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 17, 2024, 5:02:15 PM

data_inicio

Jul 17, 2024, 1:29:49 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Ladeira Rocha Miranda, 85


Localidade:

Quarteirão Ingelheim

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505333 Lon: -43.19473



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,695

N_m

7,510,118


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: galpão com paredão rochoso nos fundos. Queda de material em 2022 sem atingir imóvel pois existe grande distancia da encosta.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Detalhe do paredao rochoso

Código do registro:

949_Quarteirão Ingelheim_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_