



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 3:48:00 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Minas Gerais 58


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522423 Lon: -43.21401



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,689

N_m

7,508,249

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Sem ocorrencia

Fotos:

Foto1




Foto1-20240508-184858.jpg

Descrição da foto1

Via

Código do registro:

94_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_