

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 17, 2024, 5:02:18 PM

data_inicio

Jul 17, 2024, 2:21:22 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Ladeira Rocha Miranda, 190

Localidade:

Quarteirão Ingelheim

GPS

Área analisada:

Lat: -22.506043 Lon: -43.194042



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,765

N_m

7,510,038

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: nenhum processo geologico observado

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Quintal do terreno

Código do registro:

951_Quarteirão Ingelheim_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_