

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 17, 2024, 5:02:21 PM

data_inicio

Jul 17, 2024, 3:06:50 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Cel. Duarte da Silveira, 435

Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.508307 Lon: -43.213833



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,726

N_m

7,509,812


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foram identificadas feições geológicas para caracterização de risco.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área analisada

Código do registro:

953_Duarte da Silveira_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_