

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 17, 2024, 5:02:23 PM

data_inicio

Jul 17, 2024, 3:16:00 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Elisabeth Justen, 17

Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.50702 Lon: -43.214566



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,652

N_m

7,509,955

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foram identificadas feições geológicas para caracterização de risco.

Fotos:

Foto1



17/07/24 15:18:22 Coord: 23K 683666E 7509963N

Descrição da foto1

Ponto observado

Código do registro:

954_Duarte da Silveira_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_