

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 17, 2024, 5:02:28 PM

data_inicio

Jul 17, 2024, 3:35:34 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Joaquina Dorothea de Sá Morelli

Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.506747 Lon: -43.214883



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,620

N_m

7,509,986

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: nao foram identificadas feições indicativas de risco geológico

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do imovel observado

Código do registro:

955_Duarte da Silveira_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_