



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 17, 2024, 4:12:07 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Santa Rita de Cassia, 222


Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505726 Lon: -43.215755



E_m

683,532

N_m

7,510,100

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Não foram identificadas feições geológicas para caracterização de risco.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do imovel

Código do registro:

957_Duarte da Silveira_Rua Santa Rita de Cassia, 222