

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 17, 2024, 5:02:42 PM

data_inicio

Jul 17, 2024, 4:37:06 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Cel. Duarte da Silveira, 911


Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.507213 Lon: -43.216411



E_m

683,462

N_m

7,509,936

Descrição:

Motivo:


Mapeamento: área em contexto de processo hidrologico

Fotos:

Descrição da foto1

Área da vistoria

Foto2



Descrição da foto2

Ponto de vistoria

Código do registro:

959_Duarte da Silveira_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_