



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 17, 2024, 3:40:52 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

D4

Endereço:

Estrada União Indústria 21039


Localidade:

Pedro do Rio

GPS

Área analisada:

Lat: -22.323163 Lon: -43.131331



E_m

692,469

N_m

7,530,210

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há ocorrências de deslizamentos no local. Os 3 chamados abertos são referentes não apresentam indícios ou evidencias de movimentos de massa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foto do local das ocorrencias

Código do registro:

960_Pedro do Rio_Estrada União Indústria 21039