

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 18, 2024, 8:40:06 AM

data_inicio

Jul 17, 2024, 10:48:41 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua dos Ferroviários, Servidão Candido Luiz Moreira Neto, próximo ao n 15 fundos


Localidade:

Alto da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.528932 Lon: -43.171305



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,074

N_m

7,507,475

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Trecho com aglomerado de pontos onde não foram encontradas feições significativas de instabilidade. Segundo relatos, não há histórico de deslizamento apesar das casas estarem interditadas.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada de caracterização da servidão onde não foram observadas feições significativas de instabilidade no terreno apesar de haver trincas na pavimentação. Casas interditadas pela Defesa Civil posteriormente a ocorrencia do evento de 2022.

Código do registro:

966_Alto da Serra_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_