

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 18, 2024, 4:21:17 PM

data_inicio

Jul 18, 2024, 10:11:18 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Jorge José Joaquim da Silva, praca pública

Localidade:

Contorno

GPS

Área analisada:

Lat: -22.510785 Lon: -43.234286



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,619

N_m

7,509,562

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Erosão avançada em praça pública devido a corte na encosta

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Feiçao observada

Código do registro:

968_Contorno_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_