

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 18, 2024, 4:21:20 PM

data_inicio

Jul 18, 2024, 11:24:33 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua João José Joaquim da Silva, 98

Localidade:

Fazenda Inglesa

GPS

Área analisada:

Lat: -22.510471 Lon: -43.233973



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,651

N_m

7,509,597

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: corte na encosta nos fundos de residencia com distancia entre os dois e inclinação razoável.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fundos do imovel

Código do registro:

969_Fazenda Inglesa_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_