

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 18, 2024, 4:21:24 PM

data_inicio

Jul 18, 2024, 2:45:41 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão Nelson Verissimo Caetano, 52

Localidade:

Fazenda Inglesa

GPS

Área analisada:

Lat: -22.508339 Lon: -43.232605



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,795

N_m

7,509,831

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto de ocorrencia de deslizamento em 1988. Nao obtivemos acesso a area. Moradores trabalhando.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada da area

Código do registro:

972_Fazenda Inglesa_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_